



<外観>

全体的に色褪せや汚れが目立ち始めております。

入居率UPや建物長期的維持の為に美観を保つ必要があります。



<外観>

全体的に色褪せや汚れが目立ち始めております。

入居率UPや建物長期的維持の為に美観を保つ必要があります。



<外壁>

チョーキングが起きています。

防水機能が低下している状態です。再塗装による外壁保護が必要です。



<シーリング>

サイディング目地のシーリングが劣化しております。外壁材を傷めると共に雨漏りに繋がる恐れもありますので、早めの対応をお勧め致します。



<シーリング>

サイディング目地のシーリングが劣化しております。外壁材を傷めると共に雨漏りに繋がる恐れもありますので、早めの対応をお勧め致します。



<シーリング>

サイディング目地のシーリングが劣化しております。外壁材を傷めると共に雨漏りに繋がる恐れもありますので、早めの対応をお勧め致します。



<シーリング>

サイディング目地のシーリングが劣化しております。外壁材を傷めると共に雨漏りに繋がる恐れもありますので、早めの対応をお勧め致します。



<シーリング>

ALC版の目地シーリングが痩せております。所々にひび割れも生じておりますので、シーリング処理が必要です。



<シーリング>

ALC版の目地シーリングが痩せております。所々にひび割れも生じておりますので、シーリング処理が必要です。



<シーリング>

ALC版の目地シーリングが
痩せております。所々に
ひび割れも生じておりま
すので、シーリング処理
が必要です。



<シーリング>

ALC版の目地シーリングが
汚染されております。



<シーリング>

ALC版の目地シーリングが
汚染されております。



<屋根>

全体的にコケが生えており、美観を損ねております。屋根材を傷める原因にも繋がりますので、コケを落とし塗装する事をお勧め致します。



<屋根>

全体的にコケが生えており、美観を損ねております。屋根材を傷める原因にも繋がりますので、コケを落とし塗装する事をお勧め致します。



<屋根>

全体的にコケが生えており、美観を損ねております。屋根材を傷める原因にも繋がりますので、コケを落とし塗装する事をお勧め致します。



<ベランダ>

ベランダドレン廻りから雨漏りが発生しております。1F居室内にも雨漏りする恐れがありますので、早急に対応する事をお勧め致します。




<ベランダ>

ベランダドレン廻りから雨漏りが発生しております。1F居室内にも雨漏りする恐れがありますので、早急に対応する事をお勧め致します。



<ベランダ>

ベランダドレン廻りから雨漏りが発生しております。1F居室内にも雨漏りする恐れがありますので、早急に対応する事をお勧め致します。



＜鉄部＞

鉄部に錆が発生しております。塗膜も劣化し剥離しておりますので、これ以上の発錆を防ぐと共に美観を保つ為にも再塗装する事をお勧め致します

。



＜鉄部＞

鉄部に錆が発生しております。塗膜も劣化し剥離しておりますので、これ以上の発錆を防ぐと共に美観を保つ為にも再塗装する事をお勧め致します


。



＜鉄部＞

鉄部に錆が発生しております。塗膜も劣化し剥離しておりますので、これ以上の発錆を防ぐと共に美観を保つ為にも再塗装する事をお勧め致します


。



<鉄部>

鉄部に錆が発生しております。塗膜も劣化し剥離しておりますので、これ以上の発錆を防ぐと共に美観を保つ為にも再塗装する事をお勧め致します

。



<鉄部>

鉄部に錆が発生しております。塗膜も劣化し剥離しておりますので、これ以上の発錆を防ぐと共に美観を保つ為にも再塗装する事をお勧め致します

。



<鉄部>

鉄部に錆が発生しております。塗膜も劣化し剥離しておりますので、これ以上の発錆を防ぐと共に美観を保つ為にも再塗装する事をお勧め致します

。



＜鉄部＞

鉄部に錆が発生しております。塗膜も劣化し剥離しておりますので、これ以上の発錆を防ぐと共に美観を保つ為にも再塗装する事をお勧め致します

。



＜鉄部＞

鉄部に錆が発生しております。塗膜も劣化し剥離しておりますので、これ以上の発錆を防ぐと共に美観を保つ為にも再塗装する事をお勧め致します

。



＜鉄部＞

鉄部に錆が発生しております。塗膜も劣化し剥離しておりますので、これ以上の発錆を防ぐと共に美観を保つ為にも再塗装する事をお勧め致します

。



＜鉄部＞

鉄部に錆が発生しております。塗膜も劣化し剥離しておりますので、これ以上の発錆を防ぐと共に美観を保つ為にも再塗装する事をお勧め致します

。



＜鉄部＞

鉄部に錆が発生しております。塗膜も劣化し剥離しておりますので、これ以上の発錆を防ぐと共に美観を保つ為にも再塗装する事をお勧め致します

。



＜鉄部＞

鉄部に錆が発生しております。塗膜も劣化し剥離しておりますので、これ以上の発錆を防ぐと共に美観を保つ為にも再塗装する事をお勧め致します

。



＜その他＞

プラスチックの階段ステップが取り付けられています。劣化し破損している箇所もありましたので、アルミ金物に交換する事も可能です。



＜その他＞

プラスチックの階段ステップが取り付けられています。劣化し破損している箇所もありましたので、アルミ金物に交換する事も可能です。



＜その他＞

雨樋金物に錆が発生しております。これ以上の発錆を防ぐ為にも塗装若しくは、交換する事をお勧め致します。



<ベランダ>

立上り面が無い為、ボード面と床面の取り合いから雨水が侵入していると思われます。その他、ボード面の塗膜が剥離している為、ボードが水を吸って雨漏りしている可能性がございます。

早急に対応する事をお勧め致します。



<ベランダ>

立上り面が無い為、ボード面と床面の取り合いから雨水が侵入していると思われます。その他、ボード面の塗膜が剥離している為、ボードが水を吸って雨漏りしている可能性がございます。

早急に対応する事をお勧め致します。



<ベランダ>

立上り面が無い為、ボード面と床面の取り合いから雨水が侵入していると思われます。その他、ボード面の塗膜が剥離している為、ボードが水を吸って雨漏りしている可能性がございます。

早急に対応する事をお勧め致します。



<ベランダ>

防水塗膜が膨れております。



<ベランダ>

手摺り笠木の被りが少ない為、雨水が侵入しボードを腐食させたり、雨漏りの原因となることが考えられますので、早急に対応する事をお勧め致します。



<ベランダ>

手摺り笠木の被りが少ない為、雨水が侵入しボードを腐食させたり、雨漏りの原因となることが考えられますので、早急に対応する事をお勧め致します。

